

620137, РОССИЯ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Камчатская, д.49, этаж 1, нежилое помещение.  
Тел: (343) 278-10-21, ИНН/КПП: 6663058616/668601001

## « 22 » июля 2022 г.

Мною, специалистом испытательной лаборатории: <u>ООО «УИЦ СЛМ»</u>	Пыхтеевым Д.С.
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,	ФИО
<u>                    ООО «Лифткомплекс»                    производителя работ</u>	Сандакова А.С.
наименование организации,                    должность,	ФИО
и представителя владельца лифта: <u>ООО «УЖК «Территория-Юг»</u>	.
наименование организации                    должность.	ФИО

Адрес установки: Свердловская область, г Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 190, п. 7.

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **соблюдаются.**
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **положительные.**
3. Функционирование лифта **соответствует** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта **функционируют** в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **положительные.**
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом **положительные.**
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
1.	Нарушения и дефекты не выявлены	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий	
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1.	Частые обрывы проволочек на поверхности тяговых канатов	Руководство по эксплуатации.	До 30.10.2022 г.

1. Владелец лифта провести работы по замене тяговых канатов в рекомендуемые сроки, указанные в таблице 2.

Специалист \_\_\_\_\_ /Пыхтеев Д.С./  
(подпись, штамп) ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:  
представитель владельца лифта \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
подпись \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_

представитель специализированной  
организации \_\_\_\_\_ / Сандаков А.С./  
подпись \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_