

г. Екатеринбург

29.03.2023г

АКТ

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЛИФТА

Специалист ООО «ЛифтТехника» Ахмедов Рамазан Курбанович, в присутствии представителя управления №6

лифта: рег. № 53409 провели обследование установленного по

адресу: ул. А. Мехренцева 5 подъезд 1 пассажирский м/т.

При этом установлено:

На А. Мехренцева 5 подъезд 1 м/т пассажирский порывалавь пръев на канате. Необходимо заменить тросы канатного привода и канато ведущий шкив м/т остатовлен

Эл. механик ООО «ЛифтТехника»



Ахмедов Р.К.

Представитель заказчика



Березина №6