

Утверждено

Исполнитель

ООО «Управляющая компания
«Территория»

Начальник отдела капитального ремонта
И строительного контроля

Агалаков В. О. _____

« » 2024 г.

Согласовано

Заказчик

ООО «Управляющая жилищная компания
«Территория»

Директор

Туманов С. А. _____

« » 2024 г.

Техническое заключение

**по результатам обследования и оценки состояния
инженерных систем горячего водоснабжения и лифтового оборудования
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу город
Екатеринбург, ул. Муранова, д.12.**

Город Екатеринбург

2024 год

Содержание.

- 1. Введение.**
- 2. Краткие сведения об объекте.**
- 3. Результаты обследования.**
- 4. Основные выводы и рекомендации.**
- 5. Нормативная документация.**

Приложение А (ГОСТ Р 55964-2014). Средний срок службы основного лифтового оборудования

1. Введение

Настоящее заключение составлено по результатам обследования инженерных систем горячего водоснабжения и лифтового оборудования МКД, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Муранова, д. 12. Обследование произведено с целью выявления дефектов, повреждений и разработки рекомендаций.

2. Краткие сведения об объекте.

2.1. Краткая конструктивная характеристика жилого дома.

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Год постройки	2013	
2	№ типового проекта (при наличии)	Не указан	
3	№ технического паспорта	-	
4	Год последнего капитального ремонта	-	
5	Число этажей		10
6	Число подъездов		3
7	Количество квартир		249
8	Материал стен	твинблок, кирпич, монолит	
9	Строительный объем здания	м ³	56345
10	Площадь дома (жилые помещения и места общего пользования)	м ²	15405,7
11	Подвал		Есть
12	Площадь подвала	м ²	1371,7

2.2. Краткие характеристики предмета обследования.

№	Наименование	Краткая характеристика

1	Система горячего водоснабжения.	<p>Двухзонная система подачи воды автоматически управляемой повысительной насосной станцией ХВС (ХВС на ГВС).</p> <p>Узел ввода системы водоснабжения расположен в техническом подполье. Вводные и магистральные трубопроводы в техническом подполье выполнены из полипропиленовых труб.</p> <p>Вертикальные трубопроводы в МОП и квартирах выполнены из полипропиленовых труб.</p>
2	Грузопассажирский лифт.	<p>Год выпуска: 2013г. Заводской номер: 40283676 Грузоподъемность: 1000 кг</p>
3	Грузопассажирский лифт.	<p>Год выпуска: 2013г. Заводской номер: 40274812 Грузоподъемность: 1000 кг</p>
4	Грузопассажирский лифт.	<p>Год выпуска: 2013г. Заводской номер: 40274813 Грузоподъемность: 1000 кг</p>

3. Результаты обследования.

Обследование произведено с предварительным изучением проектной, исполнительной и эксплуатационной документации визуальным и инструментальным неразрушающим методами, проведены обмерные работы с использованием измерительных инструментов и приспособлений.

3.1 Инженерная система горячего водоснабжения.

В результате обследования системы горячего водоснабжения установлено:

Общее состояние системы горячего водоснабжения **аварийное**. Физический износ составляет более 50%.

выявлены эксплуатационные дефекты полипропиленовой трубы марки «КОНТУР», обусловленные образованием разрыва связей между слоями трубопровода и использованием некачественных материалов при изготовлении труб.

Наблюдается коррозионное разрушение резьбовых соединений труб и запорной арматуры.

Общий износ полипропиленовых трубопроводов составляет до 55% от нормативного состояния.

Состояние насосного оборудования циркуляции ГВС, контроллера управления, клапана регулировки расхода и электропривода системы ГВС ограничено-**рабочее**.

3.2 Лифтовое оборудование

ГОСТ Р 55964-2014

«7.6 Капитальный ремонт лифтов.

7.6.1 При капитальном ремонте лифтов проводятся ремонт или замена узлов, элементов узлов, механизмов и оборудования, выработавших свой ресурс или близких к его выработке с последующей регулировкой, а также поврежденных узлов, элементов узлов, механизмов и оборудования. После проведения капитального ремонта лифтов проводятся проверка функционирования вновь установленных, отремонтированных узлов и проверка

функционирования лифта во всех режимах, предусмотренных руководством (инструкцией) по эксплуатации.

Объем работ по замене или ремонту составных частей лифта определяется по результатам периодического технического освидетельствования и (или) в ходе проведения технического обслуживания лифта.

Капитальный ремонт лифта не входит в состав работ по техническому обслуживанию лифта и проводится специализированной организацией, осуществляющей техническое обслуживание и ремонт этих лифтов по отдельным договорам. ремонт данного лифта.

7.6.3 Проведение капитального ремонта лифта должно планироваться, исходя из срока службы составных частей, узлов и оборудования лифта, приведенного в документации изготовителя. В случае отсутствия в документации изготовителя срока службы составных частей этот срок принимают в соответствии с приложением А.

7.6.4 Проведение капитального ремонта лифта допускается осуществлять по фактическому состоянию оборудования, исходя из интенсивности использования, условий эксплуатации и результатов оценки соответствия лифта.

Приложение А (ГОСТ Р 55964-2014)

Средний срок службы основного лифтового оборудования

Наименование оборудования	Средний срок службы, лет
Лебедка	25
Составные части лебедки:	
- редуктор (червячная пара)	12,5
- электродвигатель	15
- канатоведущий шкив	5
- отводной блок	10
- тормозное устройство	12,5
- полумуфта тормозная	12,5
Шкаф управления	25
Составные части шкафа управления:	
- электронные платы, трансформаторы, пускатели, реле, автоматические выключатели	12,5
Вводное устройство	25
Ограничитель скорости	12,5
Натяжное устройство	12,5
Канат ограничителя скорости	5
Кабина	25
Составные части кабины:	
- купе кабины	12,5
- привод дверей	5
- дверь кабины (балка двери кабины, порог, створка)	12,5
Противовес	25
Составные части противовеса:	
- верхняя балка противовеса	12,5
- элементы подвески противовеса	5
Дверь шахты	
Составные части двери шахты:	
- верхняя балка двери шахты	12,5
- створка	12,5
- порог	12,5
Портал (обрамление дверного проема)	25

Разводка проводов (по шахте, машинному помещению и кабине лифта)	15
Подвесной кабель	5
Кнопочные посты (приказные, вызывные)	12,5
Путевые датчики	12,5
Преобразователь частоты и его составные части	12,5
Тяговые канаты	5
Буферное устройство	25
Электронные устройства, входящие в состав системы управления лифтом	12,5

4. Основные выводы и рекомендации.

4.1 Инженерная система горячего водоснабжения.

Рекомендуется произвести капитальный ремонт системы горячего водоснабжения, удельный вес заменяемых элементов составляет более 30% от общей восстановительной стоимости.

Выполнить замену полипропиленовых трубопроводов на трубопроводы из нержавеющей стали AISI 304, соединительную и запорную арматуру.

Выполнить замену циркуляционного насоса ГВС с заменой контактора, контроллера и мотор-автомата в шкафу управления ИТП.

Заменить клапан регулировки теплоносителя и электропривод клапана на системе ГВС.

При завершении работ необходимо выполнить промывку и дезинфекцию трубопроводов.

После замены и дезинфекции трубопроводов произвести исследования качества воды по химическим, микробиологическим и радиологическим показателям.

4.2 Лифтовое оборудование.

Рекомендуется планирование капитального ремонта лифтового оборудования со сроком эксплуатации от 5 лет или по факту выхода из строя, по результатам периодического технического освидетельствования.

5. Нормативная документация.

5.1. Федеральный закон № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

5.2. ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.

5.3. Положение по техническому обследованию жилых зданий ВСН 57-88 (р).

5.4. Правила оценки физического износа жилых зданий ВСН 53-86 (р).

5.5. СП 30.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий.

5.6. СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85.

5.7 ГОСТ 34059-2017. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические требования. ГОСТ 34059-2017.

5.8. СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования.

5.9 ГОСТ Р 55964-2014 «ЛИФТЫ. Общие требования безопасности при эксплуатации».