Утверждено	Согласовано
Исполнитель	Заказчик
ООО «Управляющая компания «Территория»	ООО «Управляющая жилищная компания «Территория»
Руководитель отдела капитального ремонта и строительного контроля	
Агалаков В. О « » 2023 г	Солодов А. В « » 2023 г.

# Техническое заключение

по результатам обследования и оценки состояния инженерных систем водоснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу город Екатеринбург, ул. Советская, д. 40.

# Содержание.

- 1. Введение.
- 2. Краткие сведения об объекте.
- 3. Результаты обследования.
- 4. Основные выводы и рекомендации.
- 5. Вывод.
- 6. Нормативная документация.

### 1. Введение

Настоящее заключение составлено по результатам обследования инженерных систем водоснабжения расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Советская, д. 40. Обследование произведено с целью выявления дефектов, повреждений и разработки рекомендаций.

# 2. Краткие сведения об объекте.

### 2.1. Краткая конструктивная характеристика жилого дома.

Nº	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Год постройки	2014	
2	№ типового проекта (при наличии)	Не указан	
3	№ технического паспорта	-	
4	Год последнего капитального ремонта	-	
5	Число этажей		20
6	Число подъездов		1
7	Количество квартир		62
8	Материал стен	твинблок, кирпич, монолит	
9	Строительный объем здания	мЗ	35602
10	Площадь дома (жилые помещения и места общего пользования)	м2	9502,6
11	Подвал		Есть
12	Площадь подвала	м 2	545,6

# 2.2. Краткие характеристики предмета обследования.

Nº	Наименование	Краткая характеристика
1	Система холодного водоснабжения.	Двухзонная система подачи воды автоматически управляемыми повысительными насосными станциями ХВС. Узел ввода системы водоснабжения расположен в техническом подполье. Вводные трубопроводы в помещении насосной и вводного узла выполнены из стальных ВГП труб.

	Система горячего водоснабжения.	Двухзонная система подачи воды
		автоматически управляемыми
		повысительными насосными станциями
		ХВС. В межотопительный период -
2		открытый водоразбор от источника с
		помощью насосных станций ЛГВС.
		Узел ввода системы водоснабжения
		расположен в ИТП. Трубопроводы в
		ИТП выполнены из стальных ВГП труб.

## 3. Результаты обследования.

Обследование произведено с предварительным изучением проектной, исполнительной и эксплуатационной документации визуальным и инструментальным неразрушающим методами, проведены обмерные работы с использованием измерительных инструментов и приспособлений.

### 3.1 Система холодного водоснабжения.

В результате обследования системы хозяйственно-питьевого водоснабжения в помещении вводного узла и насосной установлено: общее состояние системы холодного водоснабжения **рабочее.** Физический износ составляет 25%.

Наблюдается ускоренная, сквозная физико-химическая коррозия стенок стальных трубопроводов, коррозионное разрушение резьбовых соединений трубопроводов и запорной арматуры.

В результате коррозионных и минеральных отложений наблюдается сужение внутреннего проходного сечения стальных трубопроводов до остаточных 85-90% от нормативных проектных значений.

Общий износ стальных оцинкованных трубопроводов составляет 35% от нормативного состояния.

### 3.2 Система горячего водоснабжения.

Общее состояние системы холодного водоснабжения **рабочее.** Физический износ составляет 25%.

Наблюдается ускоренная сквозная физико-химическая коррозия стенок стальных трубопроводов, коррозионное разрушение резьбовых соединений труб и запорной арматуры. Уплотнения теплообменников утратили эластичность в следствии естественного физического износа, срок службы которых составляет 7 лет.

В результате коррозионных и минеральных отложений наблюдается сужение внутреннего проходного сечения стальных трубопроводов до остаточных 75-80% от нормативных проектных значений.

Общий износ стальных оцинкованных трубопроводов составляет 35% от нормативного состояния.

#### 4. Основные выводы и рекомендации.

#### 4.1 Инженерная система холодного водоснабжения.

Рекомендуется произвести **капитальный ремонт** системы холодного водоснабжения, удельный вес заменяемых элементов составляет более 30% от восстановительной стоимости системы.

Выполнить замену трубопроводов из стальных оцинкованных ВГП и ХПВХ труб, на полипропиленовые, соединительную и запорную арматуру, а именно:

- вводной узел холодного водоснабжения;
- трубопроводы обвязки насосных станций;
- вводные трубопроводы нежилых помещений.

При завершении работ необходимо выполнить промывку и дезинфекцию трубопроводов.

После замены и дезинфекции трубопроводов произвести исследования качества воды по химическим, микробиологическим и радиологическим показателям.

#### 4.2 Инженерная система горячего водоснабжения.

Рекомендуется произвести **капитальный ремонт** системы горячего водоснабжения, удельный вес заменяемых элементов составляет более 30% от восстановительной стоимости системы.

Выполнить замену трубопроводов из стальных оцинкованных ВГП и ХПВХ труб, на трубы из нержавеющей стали, соединительную и запорную арматуру, а именно:

- трубопроводы обвязки насосных станций;
- магистральные трубопроводы;
- выполнить замену контроллера управления ИТП;
- произвести замену уплотнений теплообменников из резины EPDM с увеличением мощности существующих теплообменников.

При завершении работ необходимо выполнить промывку и дезинфекцию трубопроводов.

После замены и дезинфекции трубопроводов произвести исследования качества воды по химическим, микробиологическим и радиологическим показателям.

#### 5. Вывод.

Необходимо выполнить работы по капитальному ремонту:

- системы холодного водоснабжения, восстановительная стоимость составляет более 30% от общей стоимости системы;
- системы горячего водоснабжения, восстановительная стоимость составляет более 30% от общей стоимости системы.

#### 6. Нормативная документация.

- 6.1. Федеральный закон № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
- 6.2. ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.
- 6.3. Положение по техническому обследованию жилых зданий ВСН 57-88 (р).
- 6.4. Правила оценки физического износа жилых зданий ВСН 53-86 (р).
- 6.5. СП 30.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85\* Внутренний водопровод и канализация зданий.
- 6.6. СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85.
- 6.7 ГОСТ 34059-2017. Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические требования. ГОСТ 34059-2017.
- 6.8. СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования.