

АКТ
обследования помещения

по адресу: ул. Техоминцев дом № 4 кв. № _____ этаж _____ подъезд _____ стр. № 1

Комиссия в составе:

<u>Исполнитель ЭТК</u>	<u>Туркина А. А</u>
<u>Исполнитель менеджер</u>	<u>Уршицева Э. А</u>
<u>Самыехин РЭО</u>	<u>Кринов И. В</u>
<u>Содственник ПМ 019</u>	<u>Дружинин Е. В</u>

Провели осмотр:

Подвального помещения,
паркинга на 0 уровне.

Выявили затопление грунтовыми
водами подвала и вытока
в паркинг.

Затопи произошло в результате
маршрутки стекла воды в
ливневую канализацию.

Причиной является перекрытие
ливневой канализации на
строительном объекте по
адресу Техоминцев 2919
факто, видно прилагаются.

Подписи:

Руководитель проекта
Самыехин С. В от
подписи отказался.

<u>Туркина А. А</u>	/	<u>Туркина А. А</u>
<u>Уршицева Э. А</u>	/	<u>Уршицева Э. А</u>
<u>Кринов И. В</u>	/	<u>Кринов И. В</u>
<u>Дружинин Е. В</u>	/	<u>Дружинин Е. В</u>