

**Испытательная лаборатория ООО «УИЦ СЛМ»**

620137, РОССИЯ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Камчатская, д.49, этаж 1, нежилое помещение.  
Тел: (343) 278-10-21, ИНН/КПП: 6663058616/668601001

**Акт  
периодического технического освидетельствования лифта  
№ 326/22-07-2022**

« 22 » июля 2022 г.

Мною, специалистом испытательной лаборатории: ООО «УИЦ СЛМ» Пыхтевым Д.С.  
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, ФИО  
ООО «Лифткомплекс» производителя работ Сандакова А.С.  
наименование организации, должность, ФИО  
и представителя владельца лифта: ООО «УЖК «Территория-Юг» ФИО  
наименование организации должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта **№ 40282385**

Адрес установки: Свердловская область, г Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 190, п. 7.

**Результаты периодического технического освидетельствования лифта**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **соблюдаются.**
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **положительные.**
3. Функционирование лифта **соответствует** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта **функционируют** в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **положительные.**
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом **положительные.**
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

**Таблица 1**

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
1.	Нарушения и дефекты не выявлены	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий	
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)

**Таблица 2**

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1.	Частые обрывы проволок на поверхности тяговых канатов	Руководство по эксплуатации.	До 30.10.2022 г.

**Рекомендации**

1. Владелец лифта провести работы по замене тяговых канатов в рекомендуемые сроки, указанные в таблице 2.

Специалист \_\_\_\_\_ /Пыхтеев Д.С./  
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:  
представитель владельца лифта \_\_\_\_\_

подпись

ФИО

представитель специализированной  
организации \_\_\_\_\_

подпись

/ Сандаков А.С./  
ФИО