

Общество с ограниченной ответственностью

«Уральские водные ресурсы»

Культуры б-р, д. 5, кв. 11, Свердловская обл., Екатеринбург г., 620088,

тел. 8 343 2901060 e-mail yoda-96@mail.ru

ОГРН 1136686021812, ИНН 6686027981, КПП 668601001,



г. Екатеринбург

«07» августа 2024 г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на поставку материалов и ремонт автоматических систем для удаления железа и механических примесей (управляющий клапан FLECK 2850 корпус 2160)

- Существующие на объекте управляющие клапана вышли из строя, необходима замена плунжера, и уплотнений сепараторов стоимость этих материалов на сегодня составляет 30-40 т.р., на один фильтр.
- Замена всего управляющего клапана на китайскую альтернативу получается дешевле даже с учетом необходимости замены трубной обвязки систем.
- С нашей точки зрения 2 фильтра 2160 не достаточны для эффективной очистки необходимого вам объёма воды, максимальная производительность одного фильтра составляет 4,3 м³/ч. при необходимости, стоимость дополнительного фильтра 80 тр. Подключение 20 т.р.
- Промывка фильтров будет происходить в ночное время (15 мин. 2х2 раза в неделю) на время промывки выход воды из фильтра перекрывается.

№ пп	Наименование	Кол-во	Цена, в т.ч. НДС 20 % (руб.)	Сумма, в т.ч. НДС 20 % (руб.)
1.	Блок управления RUNXIN TM.F75A1	2 шт.	23350,00	46700,00
2	Дренажно-распределительная система для колонн с 18 по 21 (d1.5)	2 шт	4200,00	8400,00
3	Фильтрующая загрузка ОДМ 2Ф	360 л.	70,00	25200,00
4	Кварц «Гора Хрустальная» 2-5 мм	100 кг	20	2000,00
ИТОГО с НДС 20%				82300,00

Работы по монтажу и перегрузке фильтров.

	Наименование	Кол-во	Цена без НДС	Сумма без НДС
1	Перегрузка фильтра Корпус фильтра 21x62 210л. Без вывоза отработанной загрузки.	2 шт.	15000,00	30000,00
2	Замена трубной обвязки	2 шт.	12000,00	24000,00
3	Материалы	2 компл.	5000,00	10000,00
4	Первичный осмотр и диагностика	2 шт.	1000,00	2000,00
				66000,00

Директор ООО «УВР»



Дружинин С.М.
30.07.2024