

А К Т

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий Акт о том, что 01 июня 2023г. в жилом доме Пехотинцев,4/1 в подвале, в помещении водомерного узла ХВС обнаружена течь воды из угла стен на высоте 0,5м. В результате осмотра обнаружен заполненный водой колодец ХВС, сделана заявка в аварийную службу «Водоканал». Аварийной службой «Водоканал» не получилось определить причину затопления колодца, взяли пробы воды на анализ, результат анализа не известен.

09 июня 2023г. течь воды в подвал усилилась, обнаружены протекание воды по наружным стенам подвала. В водомерном узле течь воды с напором с герметизации ввода труб ХВС и из угла стен на высоте 0,5м. В процессе осмотра обнаружены заполненные водой колодцы ливневой и дренажной канализации из ДНС паркинга Пехотинцев 4Б. В результате обследования обнаружили, что открытый участок стока воды от дренажного колодца завален землей от строительства котлована по адресу Пехотинцев, 2а/1.

Требуется уведомить собственника Пехотинцев,2А и представителя застройщика о нарушении ливневой канализации и обязать срочно очистить засор и восстановить нормальный сток воды.

Фото и видео прилагаются.

Подписи:

Инспектор ЭТК УЖК «Территория-Север»

_____/Турьгин А.А./

Инженер по ТО УЖК «Территория-Север»

_____/Жимонт В.Э./

Слесарь-сантехник УЖК «Территория-Север»

_____/Крымов Т.В./