



ООО «Адант»

ООО «Адант» ИИН 6670086773/КЭПТ 665801001

Юр.адрес: 620102, Свердловская обл, г.Екатеринбург, ул.Посадская, 28/2-44

Ф/С 40702810362410000100 БИИК: «Уральский банк реконструкции и Развития» юр. адрес: 620014, Екатеринбург, Сафко и Ванцетти, 67 БИИК 046577795 Корр.счет 30101810900000000795 ИИН 6608008004 ОГРН 1026600000350

тел. +7(961)7627461

Коммерческое предложение г.Екатеринбург, ул.Юлиуса Фучика, 5

1) Техническое обслуживание откатных ворот до конца 2024 г*

№	Наименование товара	Количество	Цена (руб.)/1 квартал	Сумма, руб.
1	Ежеквартальное техническое обслуживание откатных ворот	1 шт.	2300,00	2300,00
Итого (без НДС):				2300,00

*ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ДОГОВОРУ С УЖК «Территория-Восток»

2) Техническое обслуживание откатных ворот с 2025 г

№	Наименование товара	Количество	Цена (руб.)/1 квартал	Сумма, руб.
1	Ежеквартальное техническое обслуживание откатных ворот	1 шт.	2500,00	2500,00
Итого (без НДС):				2500,00

Перечень производимых работ производимых ИСПОЛНИТЕЛЕМ при техническом обслуживании откатных ворот:

1.Разовый ежеквартальный выезд специалиста с транспортными расходами (вне зависимости от наличия заявок);

2.Проверка работоспособности:

а) визуальный осмотр состояния роликовой системы, ловителя, направляющих роликов, зубчатой рейки, конечных упоров, электропривода, фотоэлементов, фундамента;

б) перевод ворот в ручной режим;

в) снятие крышки электропривода (при необходимости);

г) проверка работоспособности конечного выключателя электропривода;

д) проверка стяжки анкерных болтов роликовой системы;

е) проверка стяжки анкерных болтов электропривода;

ж) составление актов дефектации при определении неисправного оборудования.

3. Профилактические работы для увеличения срока службы рабочих механизмов и деталей:

а) смазка направляющих роликов;

б) прочистка клемм электропривода (при необходимости);

в) протирка фотоэлементов.

4. Наладка ворот:

а) регулирование уровня роликовой системы;

б) регулирование уровня зубчатой рейки;

в) регулирование конечных выключателей;

г) настройка программного обеспечения блока управления электропривода.

Работы связанные с ремонтом, требующим замену комплектующих, а также перемонтаж оборудования, в обязательства ИСПОЛНИТЕЛЯ не входят.