

г. Екатеринбург

«19» марта 2024г.

## Акт осмотра инженерного оборудования.

Объект: МКД по ул. Михеева, 10 ИТП

Комиссия в составе:

Начальник участка ООО «РЭО»

Маточкин Е.О.

Слесарь-сантехник ООО «РЭО»

Аминов Ю.В.

Инспектор ЭТК «УЖК «Территория»

Епишев А.А.

Инженер КИП «УК» «Территория»

Бояринцев И.Ю.

Составили настоящий акт о том, что:

19 марта 2024г., произвели осмотр шкафа управления автоматикой на отсутствие нагрева отопления и ГВС 2 зоны в МКД по ул. Михеева, 10.

В ходе обследования ИТП была выявлена неисправность оборудования:


1. Контроллер Segnetics SMH2Gi отключается самопроизвольно (гаснет экран управления).
2. После отключения контроллера по каким-то невыясненным причинам отключаются регуляторы ГВС 2 зоны и контура отопления.
3. Контроллер рекомендуется заменить на Saturn PLC.

В настоящее время сотрудниками эксплуатирующей организации ООО «РЭО» произведён перезапуск шкафа управления контроллером Segnetics, после перезапуска шкафа контроллер заработал и регуляторы ГВС 2 зоны и отопления включились.

Необходимо произвести модернизацию шкафа автоматики и управления контроллером.

Подписи:

Начальник участка ООО «РЭО»

 / Маточкин Е.О./

Слесарь-сантехник ООО «РЭО»

 / Аминов Ю.В./

Инспектор ЭТК «УЖК «Территория»

 / Епишев А.А./

Инженер КИП «УК» «Территория»

 / Бояринцев И.Ю./