

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ

Октябрь 2022

Всего обращений	Решено	В работе
5	5	0

Дата	Адрес объекта	Вид работ	Фото до проведения работ	Фото после проведения работ
11.10.2022	Евгения Савкова, 9 2 подъезд 1 этаж	Восстановление крепления радиатора		

№ п.п.	Выполненные работы
1	Техническое обслуживание газовой котельной
2	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации
3	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водомерном узле.
4	Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности системы.
5	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения.
6	Проверка неисправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно- измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учёта и элементов скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)
7	Контроль состояния и герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов