

Объект: Мехренцева, 1



### ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ

Всего обращений	Решено	В работе
46	46 42	

Дата	Адрес объекта	Вид работ	Фото до проведения работ	Фото после проведения работ
02.08.2022	Мехренцева,1 двор Подъезд 31,4 со стороны двора ремонт пандусов			
05.08.2022	Подъезд №1 замена поликарбоната спуск в подвал			
06.08.2022	Прочистка сливов подъезд №4			
07.08. 2022	Покраска колонн подъезд №4		Services (Mark Camera Services (Mark Camera Services (Mark Camera	

08.08.2022	Между подъездами №1 и 2 закрепить плитку на ступеньках	

$N_{\underline{0}}$	Выполненные работы
п.п.	
1	Восстановление освещения:
	Замена ламп -13 шт.
	Замена стартера-3 шт
	Замена светильника- шт
2	Техническое обслуживание газовой котельной
3	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных работ
	на индивидуальных тепловых пунктах и водомерном узле.
4	Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и
	незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и
	водоснабжения и герметичности системы.
5	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы
	горячего водоснабжения.
6	Проверка неисправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание
	насосов, запорной арматуры, контрольно- измерительных приборов, автоматических
	регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учёта и элементов скрытых
	от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в
	подвалах и каналах)
7	Проведение осмотров, технического обслуживания и текущего ремонта лифтов
8	Промывка теплообменников ГВС и отопления



Объект: Цветаевой, 4

# ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ

Всего обращений	Решено	В работе
51	47	4

Дата	Адрес объекта	Вид работ	Фото до проведения работ	Фото после проведения работ
02.08.2022	Цветаевой,4 подъезд №1	Восстановление мягкой кровли и покраска козырек		

$N_{\underline{0}}$	Выполненные работы
п.п.	
1	Восстановление освещения:
	Замена ламп — 38шт
	Замена стартеров-8 шт
2	Техническое обслуживание газовой котельной
3	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных работ
	на индивидуальных тепловых пунктах и водомерном узле.
4	Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и
	незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и
	водоснабжения и герметичности системы.
5	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы
	горячего водоснабжения.
6	Проверка неисправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание
	насосов, запорной арматуры, контрольно- измерительных приборов, автоматических
	регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учёта и элементов скрытых
	от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в
	подвалах и каналах)
7	Проведение осмотров, технического обслуживания и текущего ремонта лифтов
8	Промывка теплообменников ГВС и отопления



Объект: Вонсовского, 75



## ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ

Всего обращений	Решено	В работе
28	19	9

Дата	Адрес объекта	Вид работ	Фото до проведения работ	Фото после проведения работ
02.08.2022	Вонсовского,75 подъезд №1	Покраска колонны		
03.08.2022	Вонсовского,75 подъезд №1	Ремонт ступенек		
15.08.2022	Вонсовского,75 подъезд №1	Спуск в подвал замена поликарбоната		

20.08.2022	Вонсовского,75 подвал	Замена оцинкованной трубы на полипропиленовую на XBC 36 м/п	
22.08.2022	Вонсовского,75 подъезд №3 эт 7	Замена коллектора	

No	Выполненные работы
п.п.	
1	Восстановление освещения:
	Замена ламп – 8 шт
	Замена стартеров-5шт
2	Техническое обслуживание газовой котельной
3	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных работ
	на индивидуальных тепловых пунктах и водомерном узле.
4	Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и
	незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и
	водоснабжения и герметичности системы.
5	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы
	горячего водоснабжения.
6	Проверка неисправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание
	насосов, запорной арматуры, контрольно- измерительных приборов, автоматических

	регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учёта и элементов скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)
7	Проведение осмотров, технического обслуживания и текущего ремонта лифтов
8	Промывка теплообменников ГВС и отопления



Объект: Вонсовского, 75



## ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ

Всего обращений	Решено	В работе
28	19	9

Дата	Адрес объекта	Вид работ	Фото до проведения работ	Фото после проведения работ
02.08.2022	Вонсовского,75 подъезд №1	Покраска колонны		
03.08.2022	Вонсовского,75 подъезд №1	Ремонт ступенек		
15.08.2022	Вонсовского,75 подъезд №1	Спуск в подвал замена поликарбоната		

20.08.2022	Вонсовского,75 подвал	Замена оцинкованной трубы на полипропиленовую на XBC 36 м/п	
22.08.2022	Вонсовского,75 подъезд №3 эт 7	Замена коллектора	

No	Выполненные работы
п.п.	
1	Восстановление освещения:
	Замена ламп – 8 шт
	Замена стартеров-5шт
2	Техническое обслуживание газовой котельной
3	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных работ
	на индивидуальных тепловых пунктах и водомерном узле.
4	Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и
	незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и
	водоснабжения и герметичности системы.
5	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы
	горячего водоснабжения.
6	Проверка неисправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание
	насосов, запорной арматуры, контрольно- измерительных приборов, автоматических

	регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учёта и элементов скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)
7	Проведение осмотров, технического обслуживания и текущего ремонта лифтов
8	Промывка теплообменников ГВС и отопления