

АКТ
обследования помещения

по адресу: ул. Бехотинцев дом № 4 кв. № _____ этаж _____ подъезд _____ стр. № 1

Комиссия в составе:

Инспектор ЭТК	Буринский А.А.
Инженер-механик	Урфинцева Е.А.
Специалист РЭО	Кринов Д.В.
Содельников П.О.А.	Дружанин Е.В.

Провели осмотр:

Подвального помещения, паркинга на 0 уровне.

Безопасное замещение грунтовыми водами подвала и выхода на парковку.

Причиной также является нарушение стока воды на строительном объекте по адресу Бехотинцев 2а18. Фото, видео прилагаются.

Подписи:

Руководитель проекта
Сальников С.В. от
подписи отказался.

	Буринский А.А.
	Урфинцева Е.А.
	Кринов Д.В.
	Дружанин Е.В.