

19.09.2023 г.

**Акт  
периодического технического освидетельствования лифта**

Мною, специалистом Испытательной лаборатории ООО «УИЦ СЛМ», Ефимовым Е.С., "в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт,

ООО "Лифткомплекс", Начальника участка ТО, Г.В. Кирилова  
наименование организации, должность, ФИО  
и представителя владельца лифта ООО "УЖК "Территория", Технического управляющего, В.А. Круподерова  
Наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010  
Идентификационный (учетный, заводской, рег.) номер лифта: №40240108  
Адрес установки: г. Екатеринбург, ул. Шейкмана, д. 90, п. 1.

**1. Результат периодического технического освидетельствования**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **соблюдаются**.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **положительные**.
3. Функционирование лифта **соответствует** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями
5. Результаты испытаний изоляций электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **положительные**
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом **положительные**
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

**Таблица 1**

Номер п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с Приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Пункт и наименование нормативного документа
1	Нарушения и дефекты не выявлены	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)

\* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

**Таблица 2**

Номер п/п	Выявленные нарушения и дефекты, несоответствия более низкого уровня	Пункт и наименование нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Нарушения и дефекты не выявлены		
2			


\* Заполняется в формате- до " \_\_ " \_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Рекомендации**

1. В соответствии с ГОСТ Р 55964-2022 п 1.1. для соблюдения общих требований безопасности при эксплуатации в течении назначенного срока службы в соответствии с требованиями Технического регламента и исключения проведения внепланового ремонта, аварийных ситуаций, связанных с остановкой лифта, провести замену лифтового оборудования, отработавшего средний срок службы согласно ГОСТ Р 55964-2022 Приложение В, а именно:

- тяговых канатов (поверхностный износ);
- каната ограничителя скорости (поверхностный износ);
- привода дверей кабины (отработал средний срок службы)

Специалист ИЛ



Е.С. Ефимов  
подпись

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

подпись

В.А. Круподеров

представитель специализированной организации

подпись

Г.В. Кирилов

**Акт  
периодического технического освидетельствования лифта**

Мною, специалистом Испытательной лаборатории ООО «УИЦ СЛМ», Ефимовым Е.С., "в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт,

ООО "Лифткомплекс", Начальника участка ТО, Г.В. Кирилова  
наименование организации, должность, ФИО  
и представителя владельца лифта ООО "УЖК "Территория", Технического управляющего, В.А. Круподерова  
Наименование организации, должность, ФИО  
проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010  
Идентификационный (учетный, заводской, рег.) номер лифта: №40240106  
Адрес установки: г. Екатеринбург, ул. Шейкмана, д. 90, п. 1.

**1. Результат периодического технического освидетельствования**

- Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **соблюдаются**.
- Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **положительные**.
- Функционирование лифта **соответствует** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
- Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями
- Результаты испытаний изоляций электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **положительные**
- Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом **положительные**
- Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

**Таблица 1**

Номер п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с Приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Пункт и наименование нормативного документа
1	Нарушения и дефекты не выявлены	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки)	(подпись, штамп)
		(ФИО)

\* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

**Таблица 2**

Номер п/п	Выявленные нарушения и дефекты, несоответствия более низкого уровня	Пункт и наименование нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Нарушения и дефекты не выявлены		
2			


\* Заполняется в формате- до "\_\_" \_\_\_\_20\_\_г.

**Рекомендации**

1. В соответствии с ГОСТ Р 55964-2022 п 1.1. для соблюдения общих требований безопасности при эксплуатации в течении назначенного срока службы в соответствии с требованиями Технического регламента и исключения проведения внепланового ремонта, аварийных ситуаций, связанных с остановкой лифта, провести замену лифтового оборудования, отработавшего средний срок службы согласно ГОСТ Р 55964-2022 Приложение В, а именно:

- тяговых канатов (поверхностный износ);
- каната ограничителя скорости (поверхностный износ);
- привода дверей кабины (отработал средний срок службы)

Специалист ИЛ



Е.С. Ефимов  
подпись

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

подпись

В.А. Круподеров

представитель специализированной организации

подпись

Г.В. Кирилов



19.09.2023 г.

**Акт  
периодического технического освидетельствования лифта**

Мною, специалистом Испытательной лаборатории ООО «УИЦ СЛМ», Ефимовым Е.С., "в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт,

ООО "Лифткомплекс", Начальника участка ТО, Г.В. Кирилова  
наименование организации, должность, ФИО  
и представителя владельца лифта ООО "УЖК "Территория", Технического управляющего, В.А. Круподерова  
Наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010  
Идентификационный (учетный, заводской, рег.) номер лифта: №40240107  
Адрес установки: г. Екатеринбург, ул. Шейкмана, д. 90, п. 2.

**1. Результат периодического технического освидетельствования**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **соблюдаются**.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **положительные**.
3. Функционирование лифта **соответствует** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями
5. Результаты испытаний изоляций электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **положительные**
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом **положительные**
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

**Таблица 1**

Номер п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с Приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Пункт и наименование нормативного документа
1	Нарушения и дефекты не выявлены	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки)	(подпись, штамп)
		(ФИО)

\* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

**Таблица 2**

Номер п/п	Выявленные нарушения и дефекты, несоответствия более низкого уровня	Пункт и наименование нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Нарушения и дефекты не выявлены		
2			


\* Заполняется в формате- до " \_\_ " \_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Рекомендации**

1. В соответствии с ГОСТ Р 55964-2022 п 1.1, для соблюдения общих требований безопасности при эксплуатации в течении назначенного срока службы в соответствии с требованиями Технического регламента и исключения проведения внепланового ремонта, аварийных ситуаций, связанных с остановкой лифта, провести замену лифтового оборудования, отработавшего средний срок службы согласно ГОСТ Р 55964-2022 Приложение В, а именно:

- тяговых канатов (поверхностный износ);
- каната ограничителя скорости (поверхностный износ);
- привода дверей кабины (отработал средний срок службы)

Специалист ИЛ



Е.С. Ефимов  
подпись

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

подпись

В.А. Круподеров

представитель специализированной организации

подпись

Г.В. Кирилов

19.09.2023 г.

**Акт  
периодического технического освидетельствования лифта**

Мною, специалистом Испытательной лаборатории ООО «УИЦ СЛМ», Ефимовым Е.С., "в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт,

ООО "Лифткомплекс", Начальника участка ТО, Г.В. Кирилова  
наименование организации, должность, ФИО  
и представителя владельца лифта ООО "УЖК "Территория", Технического управляющего, В.А. Круподерова  
Наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010  
Идентификационный (учетный, заводской, рег.) номер лифта: №40240105  
Адрес установки: г. Екатеринбург, ул. Шейкмана, д. 90, п. 2.

**1. Результат периодического технического освидетельствования**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **соблюдаются**.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **положительные**.
3. Функционирование лифта **соответствует** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями
5. Результаты испытаний изоляций электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **положительные**
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом **положительные**
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

**Таблица 1**

Номер п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с Приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Пункт и наименование нормативного документа
1	Нарушения и дефекты не выявлены	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)

\* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

**Таблица 2**

Номер п/п	Выявленные нарушения и дефекты, несоответствия более низкого уровня	Пункт и наименование нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Нарушения и дефекты не выявлены		
2			


\* Заполняется в формате- до "\_\_\_" \_\_\_\_\_20\_\_г.

**Рекомендации**

1. В соответствии с ГОСТ Р 55964-2022 п 1.1. для соблюдения общих требований безопасности при эксплуатации в течении назначенного срока службы в соответствии с требованиями Технического регламента и исключения проведения внепланового ремонта, аварийных ситуаций, связанных с остановкой лифта, провести замену лифтового оборудования, отработавшего средний срок службы согласно ГОСТ Р 55964-2022 Приложение В, а именно:

- тяговых канатов (поверхностный износ);
- каната ограничителя скорости (поверхностный износ);
- привода дверей кабины (отработал средний срок службы)

Специалист ИЛ



Е.С. Ефимов

подпись

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

подпись

В.А. Круподеров

представитель специализированной организации

подпись

Г.В. Кирилов



19.09.2023 г.

**Акт  
периодического технического освидетельствования лифта**

Мною, специалистом Испытательной лаборатории ООО «УИЦ СЛМ», Ефимовым Е.С., "в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт,

ООО "Лифткомплекс", Начальника участка ТО, Г.В. Кирилова  
наименование организации, должность, ФИО  
и представителя владельца лифта ООО "УЖК "Территория", Технического управляющего, В.А. Круподерова  
Наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010  
Идентификационный (учетный, заводской, рег.) номер лифта: №40166867  
Адрес установки: г. Екатеринбург, ул. Шейкмана, д. 90, п. 3.

**1. Результат периодического технического освидетельствования**

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **соблюдаются.**
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **положительные.**
3. Функционирование лифта **соответствует** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями
5. Результаты испытаний изоляций электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **положительные**
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом **положительные**
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

**Таблица 1**

Номер п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с Приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Пункт и наименование нормативного документа
1	Нарушения и дефекты не выявлены	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки)	(подпись, штамп)
		(ФИО)

\* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

**Таблица 2**

Номер п/п	Выявленные нарушения и дефекты, несоответствия более низкого уровня	Пункт и наименование нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Нарушения и дефекты не выявлены		
2			

\* Заполняется в формате- до "\_\_\_" \_\_\_\_20\_\_г.

**Рекомендации**

1. В соответствии с ГОСТ Р 55964-2022 п 1.1. для соблюдения общих требований безопасности при эксплуатации в течении назначенного срока службы в соответствии с требованиями Технического регламента и исключения проведения внепланового ремонта, аварийных ситуаций, связанных с остановкой лифта, провести замену лифтового оборудования, отработавшего средний срок службы, согласно ГОСТ Р 55964-2022 Приложение В, а именно:
- тяговых канатов (поверхностный износ);
  - каната ограничителя скорости (поверхностный износ);
  - привода дверей кабины (отработал средний срок службы)

Специалист ИЛ



Е.С. Ефимов  
подпись

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

подпись

В.А. Круподеров

представитель специализированной организации

подпись

Г.В. Кирилов

Акт  
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Испытательной лаборатории ООО «УИЦ СЛМ», Ефимовым Е.С., "в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт,

ООО "Лифткомплекс", Начальника участка ТО, Г.В. Кирилова  
наименование организации, должность, ФИО  
и представителя владельца лифта ООО "УЖК "Территория", Технического управляющего, В.А. Круподерова  
Наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010  
Идентификационный (учетный, заводской, рег.) номер лифта: №40166868  
Адрес установки: г. Екатеринбург, ул. Шейкмана, д. 90, п. 4.

1. Результат периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **соблюдаются**.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **положительные**.
3. Функционирование лифта **соответствует** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями
5. Результаты испытаний изоляций электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **положительные**
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом **положительные**
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с Приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Пункт и наименование нормативного документа
1	Нарушения и дефекты не выявлены	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)

\* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

Номер п/п	Выявленные нарушения и дефекты, несоответствия более низкого уровня	Пункт и наименование нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Нарушения и дефекты не выявлены		
2			


\* Заполняется в формате- до " \_\_ " \_\_\_\_ 20\_\_ г.

Рекомендации

1. В соответствии с ГОСТ Р 55964-2022 п 1.1. для соблюдения общих требований безопасности при эксплуатации в течении назначенного срока службы в соответствии с требованиями Технического регламента и исключения проведения внепланового ремонта, аварийных ситуаций, связанных с остановкой лифта. провести замену лифтового оборудования, отработавшего средний срок службы согласно ГОСТ Р 55964-2022 Приложение В, а именно:

- тяговых канатов (поверхностный износ);
- каната ограничителя скорости (поверхностный износ);
- привода дверей кабины (отработал средний срок службы)

Специалист ИЛ



Е.С. Ефимов  
подпись

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

подпись

В.А. Круподеров

представитель специализированной организации

подпись

Г.В. Кирилов



Акт

периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Испытательной лаборатории ООО «УИЦ СЛМ», Ефимовым Е.С., "в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт,

ООО "Лифткомплекс", Начальника участка ТО, Г.В. Кирилова  
наименование организации, должность, ФИО  
и представителя владельца лифта ООО "УЖК "Территория", Технического управляющего, В.А. Круподерова  
Наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010

Идентификационный (учетный, заводской, рег.) номер лифта: №30770

Адрес установки: г. Екатеринбург, ул. Шейкмана, д. 90, п. 5.

1. Результат периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **соблюдаются**.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **положительные**.
3. Функционирование лифта **соответствует** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями
5. Результаты испытаний изоляций электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **положительные**
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом **положительные**
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с Приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Пункт и наименование нормативного документа
1	Нарушения и дефекты не выявлены	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки)	(подпись, штамп)
		(ФИО)

\* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

Номер п/п	Выявленные нарушения и дефекты, несоответствия более низкого уровня	Пункт и наименование нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Нарушения и дефекты не выявлены		
2			

\* Заполняется в формате- до "\_\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ г.

Рекомендации

1. В соответствии с ГОСТ Р 55964-2022 п 1.1, для соблюдения общих требований безопасности при эксплуатации в течении назначенного срока службы в соответствии с требованиями Технического регламента и исключения проведения внепланового ремонта, аварийных ситуаций, связанных с остановкой лифта, провести замену лифтового оборудования, отработавшего средний срок службы согласно ГОСТ Р 55964-2022 Приложение В, а именно:

- тяговых канатов (поверхностный износ);
- каната ограничителя скорости (поверхностный износ);
- привода дверей кабины (отработал средний срок службы)

Специалист ИЛ



Е.С. Ефимов  
подпись

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

подпись

В.А. Круподеров

представитель специализированной организации

подпись

Г.В. Кирилов

Акт  
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Испытательной лаборатории ООО «УИЦ СЛМ», Ефимовым Е.С., "в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт,

ООО "Лифткомплекс", Начальника участка ТО, Г.В. Кирилова  
наименование организации, должность, ФИО  
и представителя владельца лифта ООО "УЖК "Территория", Технического управляющего, В.А. Круподерова  
Наименование организации, должность, ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010

Идентификационный (учетный, заводской, рег.) номер лифта: №30771

Адрес установки: г. Екатеринбург, ул. Шейкмана, д. 90, п. 6.

1. Результат периодического технического освидетельствования

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **соблюдаются**.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **положительные**.
3. Функционирование лифта **соответствует** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями
5. Результаты испытаний изоляций электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **положительные**
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом **положительные**
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

Номер п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с Приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Пункт и наименование нормативного документа
1	Нарушения и дефекты не выявлены	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)

\* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

Номер п/п	Выявленные нарушения и дефекты, несоответствия более низкого уровня	Пункт и наименование нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Нарушения и дефекты не выявлены		
2			


\* Заполняется в формате- до "\_\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ г.

Рекомендации

1. В соответствии с ГОСТ Р 55964-2022 п 1.1. для соблюдения общих требований безопасности при эксплуатации в течении назначенного срока службы в соответствии с требованиями Технического регламента и исключения проведения внепланового ремонта, аварийных ситуаций, связанных с остановкой лифта, провести замену лифтового оборудования, отработавшего средний срок службы согласно ГОСТ Р 55964-2022 Приложение В, а именно:

- тяговых канатов (поверхностный износ);
- каната ограничителя скорости (поверхностный износ);
- привода дверей кабины (отработал средний срок службы)

Специалист ИЛ



Е.С. Ефимов  
подпись

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

подпись

В.А. Круподеров

представитель специализированной организации

подпись

Г.В. Кирилов