












ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ



апрель 2023

| Всего обращений | Решено | В работе |
|-----------------|--------|----------|
| 62 | 56 | 6 |

| Дата | Адрес объекта | Вид работ | Фото до проведения работ | Фото после проведения работ |
|------------|---|---|--|---|
| 14.04.2023 | Суходольская 47 – 4 под. 2 этаж лестница | Удаление вандалных надписей (окраска участка стены) |  |  |
| 20.04.2023 | Суходольская 47 – 4 подъезд лестница 2 этаж | Удаление вандалных надписей (отмыли растворителем, закрасили) |  |  |
| 04.04.2023 | Суходольская 47 – двор | Демонтаж арматуры |  |  |

| | | | | |
|------------|--|--|--|---|
| 19.04.2023 | Суходольская 47 – домовая территория | Замена решеток ливнеприёмников |  |  |
| 23.04.2023 | Суходольская 47 – 1, 2 подъезды лифтовые холлы | Косметический ремонт входной группы | |  |
| 24.04.2023 | Суходольская 47 – 3 подъезд., 5 этаж | Ремонт доводчика |  |  |
| 24.04.2023 | Суходольская 47 – 2 подъезд, 3 этаж | Ремонт замка (замена механизма закрывания) двери ПП | |  |

| | | | | |
|------------|--|--|--|---|
| 17.04.2023 | Суходольская 47 – 3 подъезд . 4 этаж | Уборка биологических следов после преступления(кро вь) |  | |
| 20.04.2023 | Суходольская 47 – 6 подъезд., 7 этаж лестница | Вынос бытового мусора |  |  |
| 20.04.2023 | Суходольская 47- 2 подъезд, 1 этаж лифтовой холл | Установка двери в технологической нише | | |

| | | | | |
|------------|--|------------------------------|---|--|
| 20.04.2023 | Суходольская 47 домовая территория | Разноска земли по газонам | |  |
| 28.03.2023 | Суходольская 47 – 3 подъезд, 5 этаж | Замена ручки дверной |  |  |

| № п.п. | Выполненные работы |
|-----------|---|
| 1 | Восстановление освещения: Замена ламп подъезд № 15эт.-4шт, подъезд № 3 -10,13 эт.- 18шт.,16этаж – 2шт |
| 2 | Техническое обслуживание газовой котельной |
| 3 | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации |
| 4 | Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водомерном узле. |
| 5 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности системы. |
| 6 | Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. |
| 7 | Проверка неисправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно- измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учёта и элементов скрытых |

| | |
|----|---|
| | от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) |
| 8 | Проведение осмотров, технического обслуживания и текущего ремонта лифтов |
| 9 | Замена доводчика на калитке у подъезда № 7 |
| 10 | Замена дренажного насоса в подвале подъезда № 4 и в подвале подъезда № 5 – 2шт. |
| 11 | Замена редукторов давления на коллекторах ХВС, ГВС и фильтра грубой очистки в подъезде № 6 этаж 2 |
| 12 | Прочистка засора хозяйственно-бытовой канализации в подвале № 2- 12м/п |
| 13 | Замена магистральной трубы горячего водоснабжения в подвале 1 подъезда 2-зоны – 20м/п, монтаж компенсатора – 2шт, монтаж отсечного крана – 1шт. |
| 14 | Прочистка засора хозяйственно-бытовой канализации в подвале подъезда № 3 – 6м/п |
| 15 | Монтаж табличек на ворота – 2шт |
| 16 | Монтаж полусфер -33шт |
| 17 | Обработка квартир от плесени кв. 768 |
| 18 | Ремонт косметический в подъезде № 2 – 1этаж |
| 19 | Монтаж дверного полотна |
| 20 | Монтаж информационных стендов |
| 21 | Ремонт в офисном помещении № 5 после затопления |
| 22 | Перемотка пожарных рукавов |