


**СОСТОЯНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ В
ЖИЛОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ:
УЛ. 8 МАРТА, 190**

Состояние трубопроводов ХВС/ГВС в коллекторах и ИТП



территория.

СОСТОЯНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ХВС / ГВС В КОЛЛЕКТОРАХ ПОЭТАЖНЫХ И ИТП




территория.

ПРОТЕЧКИ В КОЛЛЕКТОРАХ И В ИТП



территория.

РЖАВАЯ ВОДА И ОТСУТСТВИЕ НАПОРА



территория.

ЗАГРЯЗНЁННЫЕ ФИЛЬТРЫ В КОЛЛЕКТОРАХ ЭТАЖНЫХ



территория.

СОСТОЯНИЕ ТРУБОПРОВОДА ХВС, ГВС ПО СОСТОЯНИЮ НА ФЕВРАЛЬ 2024 ГОДА



территория.

**ПО СТАТИСТИКЕ ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ
ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБОЙ НА 20.02.2024
ГОДА, ОБРАЩЕНИЯ НА ПРОБЛЕМЫ ГОРЯЧЕГО И
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСТУПАЮТ
КАЖДЫЕ 6 ДНЕЙ.**

территория.

ТАК ВЫГЛЯДИТ КОЛЛЕКТОР ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ ХВС, ГВС

Фото жилого дома
8 Марта 188



территория.

Презентация носит
информативный характер, наша
цель - качественные услуги и
комфорт жителей

территория.