

Исх. № 368 от 27.09.2022

Руководителю предприятия

На основании актов технического освидетельствования лифтов по адресу:
ул. Краснолесья, д. 74 предлагаем заменить следующее оборудование:

1. Блок питания для аварийного освещения кабины
Стоимость: 2 500 руб. (3 шт).
2. Ограничитель скорости
Стоимость: 8 300 руб. (2 шт).
3. Лебедка VTR-13
Стоимость: 198 700 руб.

Все цены даны без НДС, доставки и монтажных работ.

По адресу А. Мехренцева, д. 7 на сегодняшний день дефекты по
оборудованию не выявлены.

Копию актов технического освидетельствования прилагаю.

С уважением,
Шамов Олег Николаевич
Производитель работ



**Акт
периодического технического освидетельствования лифта
№136/16-11-2021**

« 16 » ноября 2021 г.

Мною, специалистом испытательной лаборатории ООО «УИЦ СЛМ» Пыхтеевым Д.С.
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт ФИО
ООО «ЛифтТехника» начальника участка ТО Шамова О.Н.
наименование организации должность ФИО
и представителя владельца лифта: ООО «УЖК «Территория-Запад»
наименование организации должность ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта: **№ 20265**

Адрес установки: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, д. 74, п. 1.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **соблюдаются.**
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **положительные.**
3. Функционирование лифта **соответствует** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта **функционируют** в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **положительные.**
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом **положительные.**
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
1.	Нарушения и дефекты не выявлены.	
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий		
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1.	Не работает аварийное освещение кабины лифта.	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.15.2	До 31.12.2021 г.
2.	Предельный износ, шкива ограничителя скорости кабины лифта.	Руководство по эксплуатации.	До 31.12.2021 г.
3.	Шум, подшипника ограничителя скорости кабины лифта.	Руководство по эксплуатации.	До 31.12.2021 г.
4.	На основном посадочном этаже около проема дверей шахты лифта для пожарных подразделений, должна быть маркировка в виде пиктограммы.	ГОСТ 34305-2017 п. 5.2.6	До 31.12.2021 г.

Рекомендации

1. Устранить выявленные нарушения, указанные в таблице 2 в рекомендуемые сроки.

Специалист Пыхтеев Д.С./
ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта _____ / _____ /
подпись ФИО

представитель специализированной организации _____ / Шамов О.Н./
подпись ФИО

Акт периодического технического освидетельствования лифта
№140100471/09-09-2020

г. Екатеринбург «09» сентября 2020 г.
 Мною, специалистом испытательной лаборатории ООО «УИЦ СЛМ» Герасимчук В.Ф.
 в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт
ООО «ЛифтТехника» Шамова О.Н.
наименование организации, должность ФИО

и представителя владельца лифта ООО УЖК «Территория-Запад»
наименование организации должность ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Заводской номер лифта №140100471

Идентификационный номер лифта

Адрес установки: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Анатолия Мехренцева, д. 7 п. 1.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **соблюдаются**.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **положительные**.
3. Функционирование лифта **соответствует** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта **функционируют** в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **положительные**.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом **положительные**.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.


Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
1.	Дефекты, неисправности и несоответствия не выявлены.	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий	
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1.	Дефекты, неисправности и несоответствия не выявлены.		

Рекомендации:



Специалист _____ /Герасимчук В.Ф./
(подпись, штамп) ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта _____ / _____ /
подпись ФИО

представитель специализированной организации _____ / Шамов О.Н. /
подпись ФИО

Акт периодического технического освидетельствования лифта
№140100219/09-09-2020

г. Екатеринбург «09» сентября 2020 г.

Мною, специалистом испытательной лаборатории ООО «УИЦ СЛМ» Герасимчук В.Ф.

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт

ООО «ЛифтТехника» Шамова О.Н.

наименование организации, должность ФИО

и представителя владельца лифта ООО УЖК «Территория-Запад» ФИО

наименование организации должность ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Заводской номер лифта №140100219

Идентификационный номер лифта

Адрес установки: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Анатолия Мехренцева, д. 7 п. 1.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **соблюдаются**.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **положительные**.
3. Функционирование лифта **соответствует** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта **функционируют** в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **положительные**.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатом ведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом **положительные**.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.


Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
1.	Дефекты, неисправности и несоответствия не выявлены.	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий	
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1.	Дефекты, неисправности и несоответствия не выявлены.		

Рекомендации:



Специалист _____ /Герасимчук В.Ф./
 (подпись, штамп) ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта _____ / _____ /
ФИО

представитель специализированной
 организации _____ /Шамов О.Н./
ФИО

**Акт периодического технического освидетельствования лифта
 №140100469/09-09-2020**

г. Екатеринбург «09» сентября 2020 г.
 Мною, специалистом испытательной лаборатории ООО «УИЦ СЛМ» Герасимчук В.Ф.
 в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт
ООО «ЛифтТехника» Шамова О.Н.
наименование организации, должность ФИО
 и представителя владельца лифта ООО УЖК «Территория-Запад»
наименование организации должность ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.
 Заводской номер лифта №140100469

Идентификационный номер лифта

Адрес установки: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Анатолия Мехренцева, д. 7 п. 2.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **соблюдаются.**
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **положительные.**
3. Функционирование лифта **соответствует** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта **функционируют** в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **положительные.**
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом **положительные.**
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.


Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
1.	Дефекты, неисправности и несоответствия не выявлены.	
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий		
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1.	Дефекты, неисправности и несоответствия не выявлены.		

Рекомендации:



Специалист _____ /Герасимчук В.Ф./
(подпись, штамп) ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта _____ / _____ /
подпись ФИО

представитель специализированной
 организации _____ / Шамова О.Н. /
подпись ФИО

**Акт периодического технического освидетельствования лифта
 №140100473/09-09-2020**

г. Екатеринбург _____ «09» сентября 2020 г.
 Мною, специалистом испытательной лаборатории ООО «УИЦ СЛМ» Герасимчук В.Ф.

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт
 ООО «ЛифтТехника» _____ Шамова О.Н.
 наименование организации, должность ФИО

и представителя владельца лифта ООО УЖК «Территория-Запад» _____
 наименование организации должность ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Заводской номер лифта №140100473

Идентификационный номер лифта _____

Адрес установки: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Анатолия Мехренцева, д. 7 п. 2.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **соблюдаются**.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **положительные**.
3. Функционирование лифта **соответствует** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта **функционируют** в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **положительные**.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом **положительные**.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.


Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
1.	Дефекты, неисправности и несоответствия не выявлены.	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий	
	_____ (дата проверки)	_____ (подпись, штамп) (ФИО)

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1.	Дефекты, неисправности и несоответствия не выявлены.		

Рекомендации:



Специалист _____ /Герасимчук В.Ф./
 (подпись, штамп) ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта _____ / _____ /
 _____ ФИО

представитель специализированной организации _____ /Шамов О.Н./
 _____ (подпись) ФИО

Акт периодического технического освидетельствования лифта
№140100220/09-09-2020

г. Екатеринбург «09» сентября 2020 г.

Мною, специалистом испытательной лаборатории ООО «УИЦ СЛМ» Герасимчук В.Ф.

в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт

ООО «ЛифтТехника» Шамова О.Н.
наименование организации, должность ФИО

и представителя владельца лифта ООО УЖК «Территория-Запад» ФИО
наименование организации должность ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Заводской номер лифта №140100220

Идентификационный номер лифта

Адрес установки: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Анатолия Мехренцева, д. 7 п. 3.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **соблюдаются.**
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **положительные.**
3. Функционирование лифта **соответствует** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта **функционируют** в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **положительные.**
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом **положительные.**
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.


Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
1.	Дефекты, неисправности и несоответствия не выявлены.	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий	
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1.	Дефекты, неисправности и несоответствия не выявлены.		

Рекомендации:



Специалист _____ /Герасимчук В.Ф./
(подпись, штамп) ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта _____ / _____ /
подпись ФИО

представитель специализированной организации _____ /Шамов О.Н./
подпись ФИО

**Акт периодического технического освидетельствования лифта
 №140100472/09-09-2020**

г. Екатеринбург «09» сентября 2020 г.
 Мною, специалистом испытательной лаборатории ООО «УИЦ СЛМ» Герасимчук В.Ф.
 в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт
ООО «ЛифтТехника» Шамова О.Н.
наименование организации, должность ФИО
 и представителя владельца лифта ООО УЖК «Территория-Запад»
наименование организации должность ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.
 Заводской номер лифта №140100472
 Идентификационный номер лифта

Адрес установки: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Анатолия Мехренцева, д. 7 п. 3.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **соблюдаются.**
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **положительные.**
3. Функционирование лифта **соответствует** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта **функционируют** в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **положительные.**
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом **положительные.**
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.


Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
1.	Дефекты, неисправности и несоответствия не выявлены.	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий	
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1.	Дефекты, неисправности и несоответствия не выявлены.		

Рекомендации:



Специалист _____ /Герасимчук В.Ф./
(подпись, штамп) ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта _____ / _____ /
подпись ФИО

представитель специализированной
 организации _____ / Шамов О.Н. /
подпись ФИО