




# ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ

**сентябрь 2022**
**Всего обращений**
**70**
**Решено**
**62**
**В работе**
**3**

Дата	Адрес объекта	Вид работ	Фото до проведения работ	Фото после проведения работ
08.09.2022	Краснолесья,74 двор у приямка	Закрепить плитку		
10.09.2022	Краснолесья,74 Фасад со стороны улицы	Покраска балкона		
12.09.2022	Краснолесья,74 фасад переходные лоджии	Покраска перил		

№ п.п.	Выполненные работы
1	Восстановление освещения: Замена ламп – 20 шт. Замена светильников-4 шт
2	Техническое обслуживание газовой котельной
3	Промывка теплообменников ГВС и отопления
4	Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности системы.
5	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения.
6	Проверка неисправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно- измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учёта и элементов скрытых

	от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)
7	Проведение осмотров, технического обслуживания и текущего ремонта лифтов
8	Запуск отопления

Выполнено в Сентябре 2022 года