

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ

Февраль 2023

Всего обращений	Решено	В работе
20	17	3

Дата	Адрес объекта	Вид работ	Фото до проведения работ	Фото после проведения работ
27.03.2023	Евгения Савкова 7, 9 – калитка	Демонтаж прутка сетки 3Д у калитки		

№ п.п.	Выполненные работы
1	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации
2	Техническое обслуживание газовой котельной
3	Контроль состояния и герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов
4	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водомерном узле.
5	Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности системы.
6	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения.
7	Проверка неисправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно- измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учёта и элементов скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)
8	Проведение осмотров, технического обслуживания и текущего ремонта лифтов
9	Монтаж компенсатора по кв. 34 – 1шт.
10	Ремонт трубопровода горячего водоснабжения по стояку строительный № 2 в подвале второго подъезда

