









ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ

Сентябрь 2023

Всего обращений	Решено	В работе
44	36	8

Дата	Адрес объекта	Вид работ	Фото до проведения работ	Фото после проведения работ
15.09.2023	Евгения Савкова, 3, 2 подъезд., входная группа, главный фасад	Замена дверной ручки		
18.09.2023	Евгения Савкова, 3, подвал	Замена фитинга на трубопроводе ГВС на офисы		
18.09.2023	Евгения Савкова 3 – 2 подъезд 12 этаж	Замена заглушки регулятора давления		

№ п/п.	Выполненные работы
1	Восстановление освещения: Замена ламп подъезд № 1,2, 3 переходные лоджии - 10шт., подъезд 2- над входной группой – 1шт., над входной дверью – 1шт., замена распределительной коробки – 1шт.
2	Техническое обслуживание газовой котельной

3	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации
4	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водомерном узле.
5	Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности системы.
6	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения.
7	Проверка неисправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно- измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учёта и элементов скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)
8	Проведение осмотров, технического обслуживания и текущего ремонта лифтов
9	Ремонт доводчика – 1шт. подъезд № 2 этаж 16
10	Установка пружины – 1шт
11	Окраска перил входной группы со стороны дворового фасада подъездов № 1,2,3
12	Снятие ограждения корта для завоза дресвы
13	Планировка поверхности корта дресвой
14	Ремонт отмостки подъезд №2
15	Закрашивание вандальных надписей
16	Подключение отопления