

Общество с ограниченной ответственностью  
«Уральский инженерный центр «Союзлифтмонтаж»  
620017, РОССИЯ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Камчатская, дом 49,  
этаж 1, нежилое помещение;  
Тел: (343) 278-10-21. ИНН/КПП: 6663058616/668601001

Акт осмотра лифтового оборудования

г. Екатеринбург

«10» апреля 2023 г.

Мною, специалистом ООО «УИЦ СЛМ» Филиевым М.П.  
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей  
лифт, ООО «Лифткомплекс» производителя работ Кирилова Г.В.  
(наименование организации, должность, ФИО)

Проведен осмотр основного лифтового оборудования согласно ГОСТ Р 55964-2022,  
Приложение В.

Идентификационный номер лифта: № 33827

Адрес установки: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой д. 23.

Результаты осмотра лифтового оборудования.

В ходе проведения осмотра лифтового оборудования было выявлено:

1. Канатопроводящий шкив: неравномерная просадка тяговых канатов в ручьях канатопроводящего шкива лебедки лифта.
2. Тяговые канаты: поверхностный износ тяговых канатов.
3. Канат ограничителя скорости: отработал средний срок службы.
4. Шкив ограничителя скорости: отработал средний срок службы.
5. Привод дверей кабины: отработал средний срок службы.


Иных неисправностей в работе лифтового оборудования данного лифта,  
установленного в многоквартирном доме № 23 по ул. Новгородцевой  
г. Екатеринбурга, не выявлено.

Рекомендации.

Данное лифтовое оборудование отработало средний срок службы согласно  
ГОСТ Р 55964-2022, Приложение В.

Для обеспечения безопасной эксплуатации лифта, улучшения технических  
характеристик лифта и своевременного предотвращения поломок лифтового  
оборудования которое приведет к остановке лифта, рекомендуется произвести  
замену данного лифтового оборудования.

Специалист



/ Филиев М.П. /  
(ФИО)

представитель специализированной  
организации

подпись

/ Кирилов Г.В. /  
ФИО

Общество с ограниченной ответственностью  
«Уральский инженерный центр «Союзлифтмонтаж»  
620017, РОССИЯ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Камчатская, дом 49,  
этаж 1, нежилое помещение;  
Тел: (343) 278-10-21. ИНН/КПП: 6663058616/668601001

Акт осмотра лифтового оборудования

г. Екатеринбург

«10» апреля 2023 г.

Мною, специалистом ООО «УИЦ СЛМ» Филасьевым М.П.  
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей  
лифт, ООО «Лифткомплекс» производителя работ Кирилова Г.В.  
(наименование организации, должность, ФИО)

Проведен осмотр основного лифтового оборудования согласно ГОСТ Р 55964-2022,  
Приложение В.

Идентификационный номер лифта: № 58933  
Адрес установки: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой д. 23.

Результаты осмотра лифтового оборудования.

В ходе проведения осмотра лифтового оборудования было выявлено:

1. Канатоведущий шкив: отработал средний срок службы.
2. Тяговые канаты: отработали средний срок службы.
3. Канат ограничителя скорости: отработал средний срок службы.
4. Шкив ограничителя скорости: отработал средний срок службы.
5. Привод дверей кабины: отработал средний срок службы.

Иных неисправностей в работе лифтового оборудования данного лифта,  
установленного в многоквартирном доме № 23 по ул. Новгородцевой  
г. Екатеринбурга, не выявлено.

Рекомендации.

Данное лифтовое оборудование отработало средний срок службы согласно  
ГОСТ Р 55964-2022, Приложение В.

Для обеспечения безопасной эксплуатации лифта, улучшения технических  
характеристик лифта и заблаговременного предотвращения поломок лифтового  
оборудования которое приведет к остановке лифта, рекомендуется произвести  
замену данного лифтового оборудования.

Специалист



/ Филасьев М.П. /  
(ФИО)

представитель специализированной  
организации

подпись

/ Кирилов Г.В. /  
ФИО



Общество с ограниченной ответственностью  
«Уральский инженерный центр «Союзлифтмонтаж»  
620017, РОССИЯ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Камчатская, дом 49,  
этаж 1, нежилое помещение;  
Тел: (343) 278-10-21. ИП/КПП: 6663058616/668601001

Акт осмотра лифтового оборудования

г. Екатеринбург

«10» апреля 2023 г.

Мною, специалистом ООО «УИЦ СЛМ» Филяевым М.П.  
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей  
лифт, ООО «Лифткомплекс» производителя работ Кирилова Г.В.  
(наименование организации, должность, ФИО)

Проведен осмотр основного лифтового оборудования согласно ГОСТ Р 55964-2022,  
Приложение В.

Идентификационный номер лифта: № 33828

Адрес установки: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой д. 23.

Результаты осмотра лифтового оборудования.

В ходе проведения осмотра лифтового оборудования было выявлено:

1. Канатопроводящий шкив: отработал средний срок службы.
2. Тяговые канаты: отработали средний срок службы.
3. Канат ограничителя скорости: отработал средний срок службы.
4. Шкив ограничителя скорости: отработал средний срок службы.
5. Привод дверей кабины: отработал средний срок службы.


Иных неисправностей в работе лифтового оборудования данного лифта,  
установленного в многоквартирном доме № 23 по ул. Новгородцевой  
г. Екатеринбурга, не выявлено.

Рекомендации.

Данное лифтовое оборудование отработало средний срок службы согласно  
ГОСТ Р 55964-2022, Приложение В.

Для обеспечения безопасной эксплуатации лифта, улучшения технических  
характеристик лифта и заблаговременного предотвращения поломок лифтового  
оборудования которое приведет к остановке лифта, рекомендуется произвести  
замену данного лифтового оборудования.

Специалист



/ Филяев М.П./  
(ФИО)

представитель специализированной  
организации

подпись

/ Кирилов Г.В. /  
ФИО

Общество с ограниченной ответственностью  
«Уральский инженерный центр «Союзлифтмонтаж»  
620017, РОССИЯ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Камчатская, дом 49,  
этаж I, нежилое помещение;  
Тел: (343) 278-10-21, ИПИ/КПП: 6663058616/668601001

Акт осмотра лифтового оборудования

г. Екатеринбург

«10» апреля 2023 г.

Мною, специалистом ООО «УИЦ СЛМ» Филяевым М.П.  
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей  
лифт, ООО «Лифткомплекс» производителя работ Кирилова Г.В.  
(наименование организации, должность, ФИО)

Проведен осмотр основного лифтового оборудования согласно ГОСТ Р 55964-2022,  
Приложение В.

Идентификационный номер лифта: № 58934

Адрес установки: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой д. 23.

Результаты осмотра лифтового оборудования.


- В ходе проведения осмотра лифтового оборудования было выявлено:
1. Канат ограничителя скорости: отработал средний срок службы.
  2. Шкив ограничителя скорости: отработал средний срок службы.
  3. Привод дверей кабины: отработал средний срок службы.

Иных неисправностей в работе лифтового оборудования данного лифта,  
установленного в многоквартирном доме № 23 по ул. Новгородцевой  
г. Екатеринбурга, не выявлено.

Рекомендации.

Данное лифтовое оборудование отработало средний срок службы согласно  
ГОСТ Р 55964-2022, Приложение В.  
Для обеспечения безопасной эксплуатации лифта, улучшения технических  
характеристик лифта и заблаговременного предотвращения поломок лифтового  
оборудования которое приведет к остановке лифта, рекомендуется произвести  
замену данного лифтового оборудования.

Специалист



/ Филяев М.П./  
(ФИО)

представитель специализированной  
организации

подпись

/ Кирилов Г.В. /  
ФИО