




# ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ

**июнь 2023**

Всего обращений	Решено	В работе
12	11	1

Дата	Адрес объекта	Вид работ	Фото до проведения работ	Фото после проведения работ
01.06.2023	Евгения Савкова 7, газон	Ремонт горловины колодца		
Июнь 2023	Евгения Савкова 7, 1й подъезд крыльцо	Окраска колонн и потолка по гарантии		

№ п.п.	Выполненные работы
1	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации
2	Техническое обслуживание газовой котельной
3	Контроль состояния и герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов
4	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водомерном узле.
5	Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности системы.
6	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения.
7	Проверка неисправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно- измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учёта и элементов

	скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)
8	Проведение осмотров, технического обслуживания и текущего ремонта лифтов
9	Смена поликарбоната на контейнерной площадке
10	Окраска малых архитектурных форм (детской площадки)