





ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ

Ноябрь 2023

Всего обращений	Решено	В работе
71	71	0

Дата	Адрес объекта	Вид работ	Фото до проведения работ	Фото после проведения работ
03.11.2023	Хрустальногорская 84- 2 подъезд – со 2 по 8 этажи	Замена трубопровода подачи и циркуляции, замена этажных коллекторов коллекторе ГВС		
06.11.2023	Хрустальногорская 84 – 3 подъезд подвал	Установка регулирующего клапана на магистрали ГВС		
18.09.2023	Хрустальногорская, 84 - 2 подъезд 7этаж	Перепаковка резьбового соединения вентиля отопления		

№ п.п.	Выполненные работы
-----------	--------------------

1	Восстановление освещения: Замена ламп в подвале -3шт, замена ламп на детской площадке – 1шт, замена плавкой вставки в электро-щитовой 3 подъезда – 1шт
2	Установка ревизионного люка подъезд № 1- 1эт.
3	Изготовление и установка ограждений для кустов- 5шт
4	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водомерном узле.
5	Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности системы.
6	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения.
7	Проверка неисправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно- измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учёта и элементов скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)