









ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ

Февраль 2023

Всего обращений	Решено	В работе
135	120	15

Дата	Адрес объекта	Вид работ	Фото до проведения работ	Фото после проведения работ
03.02.2023	Суходольская 47-4 подъезд., решетка выхода на кровлю	Замена замка накладного		
03.02.2023	Суходольская 47 – 6 подъезд 7, 6 этажи, лестница	Уборка бытового мусора	 	

06.02.2023	Суходольская 47 – 2 подъезд 17 этаж	Замена заглушки на регуляторе давления коллектор ГВС		
10.02.2023	Суходольская 47 – 3 подвал	Замена компенсатора на магистральной ГВС 3 под 1я зона (подвал)		
10.02.2023	Суходольская 47 – ИТП №1	Замена участка трубы магистраль ГВС на 2ю зону (1, 2, 3 подъезд)		
10.02.2023	Суходольская 47 – 6 подъезд 7, 3 этажи, лестница	Вывоз бытового мусора, уборка биологических следов жизнедеятельности и человека(фекалии)	 	

13.02.2023	Суходольская 47 – 3 подъезд., 1 этаж, лестницы	Вынос бытового мусора		
21.02.2023	Суходольская 47- 2 подъезд, 9 этаж	Замена регулятора давления и фильтра грубой очистки на коллекторе ХВС и ГВС		
24.02.2023	Суходольская 47 2 подъезд, подвал	Замена участка магистралаи ГВС 2й зоны от 1 ИТП		

27.02.2023	Суходольская 47 – 3 подъезд, 1, 5 этажи, правая лестница	Уборка биологических следов жизнедеятельност и человека(фекалии)		
------------	---	---	--	--

№ п.п.	Выполненные работы
1	Восстановление освещения: Замена ламп подъезд № 3, этажи 2,4,8,12,14, - 23 шт. подъезд № 5- 1 этаж – 10шт., подъезд № 4, переходная лоджия - 3 ,8, 10, 13 этажей, подъезд № 6 – 5 шт.
2	Техническое обслуживание газовой котельной
3	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации
4	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водомерном узле.
5	Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности системы.
6	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения.
7	Проверка неисправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно- измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учёта и элементов скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)
8	Проведение осмотров, технического обслуживания и текущего ремонта лифтов
9	Откачивание воды, сушка подвала подъездов № 2,3
10	Прочистка засора в комнате уборщицы подъезд № 4
11	Установка хомута на магистральной трубе горячего водоснабжения 1 зоны на переходе в ИТП
12	Замена заглушки на редукторе давления коллектора ГВС в подъезде № 2, этаж 17
13	Замена редукторов давления на коллекторах холодного и горячего водоснабжения в подъезде № 2-13 этаж
14	Прочистка засора от выпуска хозяйственно-бытовой канализации до колодца – 6 м/п
15	Монтаж крючка для сумок у входной калитки подъезда № 1
16	Ремонт петель створки въездных ворот
17	Прочистка засора от выпуска хозяйственно-бытовой канализации до колодца – 6м/п. подвал подъезда № 2