

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОТЧЕТ

сентябрь 2022

Всего обращений	Решено	В работе
10	6	4

Дата	Адрес объекта	Вид работ	Фото до проведения работ	Фото после проведения работ
27.09.2023	Евгения Савкова 9, 1 подъезд	Восстановление креплений перил пандуса (сварочные работы)		

№ п.п.	Выполненные работы
1	Восстановление освещения
2	Техническое обслуживание газовой котельной
3	Снятие и установка ограждения корта, планировка дресвы
4	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водомерном узле.
5	Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности системы.
6	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения.
7	Проверка неисправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно- измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учёта и элементов скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)
8	Подключение отопления
9	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации
10	Контроль состояния и герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов
11	