

ООО «Уральский инженерный центр «Союзлифтмонтаж»
 620137, РОССИЯ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Камчатская, дом 49, этаж 1, нежилое помещение.
 Тел: (343) 278-10-21, ИНН/КПП: 6663058616/668601001

Акт
 периодического технического освидетельствования лифта
 № 40283693/07-07-2023

«13» июля 2023 г.
 Филиевым П.Н.

Мною, специалистом: ООО «УИЦ СЛМ»
 в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт
 ООО «Лифткомплекс» начальника участка ТО Кирилова Г.В.
 наименование организации должность ФИО
 и представителя владельца лифта: ООО «УЖК «Территория»
 наименование организации должность ФИО

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.
 Идентификационный номер лифта: № 40283693
 Адрес установки: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Советская, д. 40.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатопроводящим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
1.	Нарушения и дефекты не выявлены. Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий	
	(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	

Таблица 2

№ №	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1.	Предельный износ рабочей поверхности ручья шкива ограничителя скорости лифта	Руководство по эксплуатации	29.09.2023г
2.			

Рекомендации

Устранить выявленные нарушения, указанные в таблице 2 в рекомендуемые сроки

Специалист _____ / Филиев П.Н./
 УИЦ «Союзлифтмонтаж» (подпись, штамп) ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:
 представитель владельца лифта _____ / _____ /
 представитель специализированной организации _____ / Кирилов Г.В./
 (подпись) (подпись) ФИО